



Prove accreditate con campo flessibile

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	Acque	Anioni con tecnica Cromatografia liquida (IC)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque di scarico, Rifiuti liquidi acquosi: percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo	Anioni: cloruro, bromuro, nitrato, fosfato, solfato, nitrito, fluoruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Cromatografia liquida (IC)		0
Prova correlata	Acque naturali (sotterranee, potabili, superficiali)	Anioni: cloruro, bromuro, nitrato, fosfato, solfato, nitrito, fluoruro	EPA 9056A 2007	Cromatografia liquida (IC)		0
Prova accreditata con campo flessibile	Acque	Azoto con tecnica Spettrofotometria (UV-VIS)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque naturali (sotterranee, potabili, superficiali), acque di scarico, Rifiuti liquidi acquosi: percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo	Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	SPETTROFOTOMETRIA (UV-VIS)		0
Prova correlata	Acque naturali (sotterranee, potabili, superficiali), acque di scarico, Rifiuti liquidi acquosi: percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo	Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	SPETTROFOTOMETRIA (UV-VIS)		0
Prova accreditata con campo flessibile	Acque	Cromo VI con tecnica Spettrofotometria molecolare (UV-VIS)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque di scarico, Rifiuti liquidi acquosi: percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo	Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	SPETTROFOTOMETRIA (UV-VIS)		0
Prova accreditata con campo flessibile	Acque	Metalli con tecnica spettrometria per assorbimento atomico in fiamma	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Cadmio ($\geq 0,02$ mg/l)	APAT CNR IRSA 3120 A Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Cromo totale ($\geq 0,5$ mg/l)	APAT CNR IRSA 3150 A Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Ferro ($\geq 0,2$ mg/l)	APAT CNR IRSA 3160 A Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Manganese ($\geq 0,1$ mg/l)	APAT CNR IRSA 3190 A Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Nichel ($\geq 0,2$ mg/l)	APAT CNR IRSA 3220 A Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Piombo ($\geq 0,5$ mg/l)	APAT CNR IRSA 3230 A Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Rame	APAT CNR IRSA 3250 A Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Zinco ($\geq 0,05$ mg/l)	APAT CNR IRSA 3320 Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova accreditata con campo flessibile	Acque	Residui e Solidi con tecnica Gravimetria	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque naturali (sotterranee, superficiali), acque di scarico, Rifiuti liquidi acquosi: percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Gravimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Acque	Richiesta chimica di ossigeno (COD) con tecnica Titrimetria	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque di scarico, Rifiuti liquidi acquosi: percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo	Richiesta chimica di ossigeno (COD)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	Titrimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Solidi	Residui e Solidi con tecnica Gravimetria	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova correlata	Terreno, rifiuti, fanghi, combustibili solidi secondari (CSS)	Residuo secco a 105°C	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	Gravimetria		0

Documento prodotto sotto la responsabilita' del laboratorio
15-11-2019 - Revisione 1