



Prove accreditate con campo flessibile

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	Acque	Anioni con tecnica Cromatografia liquida (IC)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque di scarico, Rifiuti liquidi acquosi: percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo	Anioni: cloruro, bromuro, nitrato, fosfato, solfato, nitrito, fluoruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Cromatografia liquida (IC)		0
Prova correlata	Acque naturali (sotterranee, potabili, superficiali)	Anioni: cloruro, bromuro, nitrato, fosfato, solfato, nitrito, fluoruro	EPA 9056A 2007	Cromatografia liquida (IC)		0
Prova accreditata con campo flessibile	Acque	Azoto con tecnica Spettrofotometria (UV-VIS)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque naturali (sotterranee, potabili, superficiali), acque di scarico, Rifiuti liquidi acquosi: percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo	Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	SPETTROFOTOMETRIA (UV-VIS)		0
Prova correlata	Acque naturali (sotterranee, potabili, superficiali), acque di scarico, Rifiuti liquidi acquosi: percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo	Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	SPETTROFOTOMETRIA (UV-VIS)		0
Prova accreditata con campo flessibile	Acque	Cromo VI con tecnica Spettrofotometria molecolare (UV-VIS)	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque naturali (sotterranee, potabili, superficiali), Acque di scarico, Rifiuti liquidi acquosi: percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo	Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	SPETTROFOTOMETRIA (UV-VIS)		0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	Acque	Metalli con tecnica spettrometria per assorbimento atomico in fiamma	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Cadmio ($\geq 0,02$ mg/l)	APAT CNR IRSA 3120 A Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Cromo totale ($\geq 0,5$ mg/l)	APAT CNR IRSA 3150 A Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Ferro ($\geq 0,2$ mg/l)	APAT CNR IRSA 3160 A Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Manganese ($\geq 0,1$ mg/l)	APAT CNR IRSA 3190 A Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Nichel ($\geq 0,2$ mg/l)	APAT CNR IRSA 3220 A Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Piombo ($\geq 0,5$ mg/l)	APAT CNR IRSA 3230 A Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Rame	APAT CNR IRSA 3250 A Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova correlata	Acque di scarico, Eluato da test di cessione	Zinco ($\geq 0,05$ mg/l)	APAT CNR IRSA 3320 Man 29 2003	Spettrometria per assorbimento atomico in fiamma		0
Prova accreditata con campo flessibile	Acque	Residui e Solidi con tecnica Gravimetria	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque naturali (sotterranee, potabili, superficiali), acque di scarico, Rifiuti liquidi acquosi: percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo	Solidi Totali disciolti (Residuo secco a 180 °C)	APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003	Gravimetria		0
Prova correlata	Acque naturali (sotterranee, potabili, superficiali), acque di scarico, Rifiuti liquidi acquosi: percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Gravimetria		0

PROVE ACCREDITATE CON CAMPO FLESSIBILE	MATERIALE / PRODOTTO/MATRICE	MISURANDO / PROPRIETA' MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	METODO DI PROVA ED ANNO DI EMISSIONE	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA	CAT.
Prova accreditata con campo flessibile	Acque	Richiesta chimica di ossigeno (COD) con tecnica Titrimetria	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Acque di scarico, Rifiuti liquidi acquosi: percolati di discarica, acque di processo, acque di lavaggio e di spurgo	Richiesta chimica di ossigeno (COD)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	Titrimetria		0
Prova accreditata con campo flessibile	Solidi	Residui e Solidi con tecnica Gravimetria	Vedere elenco dei dettagli delle prove flessibili			
Prova correlata	Terreno, rifiuti, fanghi, combustibili solidi secondari (CSS)	Residuo secco a 105°C	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	Gravimetria		0

Documento prodotto sotto la responsabilita' del laboratorio
01-04-2020 - Revisione 3