

Organismo accreditato
Accredited body

ALFA SERVICE di Calzeroni Fabio, Cazzola Antonio & C. s.n.c.

Via Novara, 131
28021 BORGOMANERO (NO) - Italia
www.alfas.it



DT0296T/007

Riferimento
Contact

Fabio CALZERONI

Tel.: +39 0322 538254
E-mail: laboratorio@alfas.it

Tabella allegata al Certificato di
Accreditamento
Annex to the Accreditation Certificate

296T Rev. 07

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura

Attività oggetto di accreditamento
Accredited activities

Massa <ul style="list-style-type: none">- Campioni di massa e pesi (SMA-01)- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) (SMA-02)	Via Novara, 31 28021 BORGOMANERO (NO) Italia	A
Massa <ul style="list-style-type: none">- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) (SMA-02)- Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI) (SMA-04) Controlli metrologici <ul style="list-style-type: none">- Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale (SCM-01)	In esterno, presso Clienti	EXT

L'incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle è da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.

ACCREDIA

Dipartimento
Laboratori di taratura

SEDE LEGALE
Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma
T +39 06 8440991
F +39 06 8841199
accredia.it / info@accredia.it
C.F. / P. IVA 10566361001

SEDE OPERATIVA
Strada delle Cacce, 91
10135 Torino
T +39 011 328461
F +39 011 3284630
segreteriaidt@accredia.it

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Tonale, 26
20125 Milano
T +39 02 2100961
F +39 02 21009637
milano@accredia.it

Settore / Calibration field		(SMA-01) Campioni di massa e pesi				
Strumento Instrument	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range	Incertezza Uncertainty	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
Campioni di massa	Massa	Temperatura aria: da 15 °C a 35 °C Umidità relativa: da 25 %UR a 75 %UR	0,001 g	$6,0 \cdot 10^{-3}$	OIML R111-1:2004 Annex C	A
			0,002 g	$3,0 \cdot 10^{-3}$		
			0,005 g	$1,2 \cdot 10^{-3}$		
			0,01 g	$8,0 \cdot 10^{-4}$		
			0,02 g	$5,0 \cdot 10^{-4}$		
			0,05 g	$2,3 \cdot 10^{-4}$		
			0,1 g	$1,2 \cdot 10^{-4}$		
			0,2 g	$5,8 \cdot 10^{-5}$		
			0,5 g	$2,3 \cdot 10^{-5}$		
			1 g	$1,2 \cdot 10^{-5}$		
			2 g	$6,2 \cdot 10^{-6}$		
			5 g	$1,0 \cdot 10^{-5}$		
			10 g	$6,0 \cdot 10^{-6}$		
			20 g	$3,5 \cdot 10^{-6}$		
			50 g	$1,6 \cdot 10^{-6}$		
			100 g	$1,5 \cdot 10^{-6}$		
200 g	$1,7 \cdot 10^{-6}$					
500 g	$1,7 \cdot 10^{-6}$					

(continua)

(Continua) Area metrologica "Massa" – Settore "Campioni di massa e pesi" (SMA-01)

Strumento <i>Instrument</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <i>Uncertainty</i>	Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>
<i>(continua)</i>						
Campioni di massa	Massa	Temperatura aria: da 15 °C a 35 °C Umidità relativa: da 25 %UR a 75 %UR	1 kg	$1,6 \cdot 10^{-6}$	OIML R111-1:2004 Annex C	A
			2 kg	$1,7 \cdot 10^{-6}$		
			5 kg	$1,7 \cdot 10^{-6}$		
			10 kg	$1,6 \cdot 10^{-6}$		
			20 kg	$1,7 \cdot 10^{-6}$		
			50 kg	$1,7 \cdot 10^{-6}$		
		Temperatura aria: da 10 °C a 40 °C	100 kg	$1,6 \cdot 10^{-6}$		
			200 kg	$1,7 \cdot 10^{-5}$		
			500 kg	$1,2 \cdot 10^{-5}$		
			1 000 kg	$1,6 \cdot 10^{-5}$		
			2 000 kg	$1,7 \cdot 10^{-5}$		

(Continua) Area metrologica "Massa"

Settore / Calibration field (SMA-02) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)						
Strumento <i>Instrument</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i> (1)	Incertezza <i>Uncertainty</i> (2)	Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)	Massa	n.a.	fino a 1 g	$4,5 \cdot 10^{-6}$	EURAMET cg-18 ver. 4.0	A EXT
			da 1 g a 10 g	$7,5 \cdot 10^{-7}$		
			da 10 g a 100 g	$3,8 \cdot 10^{-7}$		
			da 0,1 kg a 1 kg	$3,6 \cdot 10^{-7}$		
			da 1 kg a 10 kg	$4,1 \cdot 10^{-7}$		
			da 10 kg a 100 kg	$4,1 \cdot 10^{-7}$		
			da 100 kg a 1 000 kg	$1,5 \cdot 10^{-6}$		
			da 1 000 kg a 10 000 kg	$1,7 \cdot 10^{-5}$		
			da 10 000 kg a 80 000 kg	$1,7 \cdot 10^{-5}$		EXT

Settore / Calibration field (SMA-04) Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI)						
Strumento <i>Instrument</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i> (1)	Incertezza <i>Uncertainty</i> (2)	Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>
Selezionatrici ponderali	Massa	n.a.	fino a 36 kg	$1,9 \cdot 10^{-5}$	AWICal ACI Guide Rev. May 2018	EXT
Etichettatrici di peso e di peso/prezzo			da 36 kg a 80 kg	$2,7 \cdot 10^{-5}$		

¹ Il campo di misura indica il valore della portata (carico massimo) dello strumento per pesare in taratura. Estremo inferiore del campo escluso.

² L'incertezza relativa riportata rappresenta la migliore possibile nel campo di misura indicato. All'incertezza assoluta, desumibile dalla tabella, si deve sommare quadraticamente il contributo dovuto alla risoluzione dello strumento pari a 0,29 uf (unità di formato) sia al livello di carico che a piatto scarico.

Settore / Calibration field		(SCM-01) Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale				
Strumento Instrument	Condizioni Additional parameters	Campo di misura ⁽³⁾ Measurement range	Classe ⁽⁴⁾ Class	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location	
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)	Numero massimo di divisioni ⁽⁵⁾ :			Verificazione periodica in conformità alla procedura di cui all'Allegato II e Allegato III – scheda A del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017	EXT	
	600 000	fino a 1 kg	I			
	100 000	da 1 kg a 150 kg	II			
	10 000	da 150 kg a 80 000 kg	III			
Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI)	Selezionatrici ponderali Etichettatrici di peso e di peso/prezzo	n.a.	fino a 80 kg	XIII(x) Y(a)	Verificazione periodica in conformità alla procedura di cui all'Allegato II del D.M. n. 93 del 21 aprile 2017 e scheda I della Direttiva MiSE del 6 dicembre 2021.	EXT

Fine della tabella / End of annex

³ Il campo di misura per NAWI indica l'estremo superiore del campo di pesatura parziale o, per strumenti con un solo campo di pesatura, il valore della portata (carico massimo) dello strumento in verifica.

⁴ La Classe indicata è la migliore Classe che il laboratorio è in grado di verificare. Si intende quindi che il laboratorio è in grado di verificare strumenti di classe di accuratezza peggiore, classificati con numerazione o indicazione alfabetica uguale o seguente a quella riportata.

⁵ Il valore della divisione di verifica ("e" se singolo campo, "e_i" per il campo di pesatura i-mo) è dato dal rapporto tra l'estremo del campo di pesatura e il corrispondente numero massimo delle divisioni.